

İŞ EMRİ NO: MSM207547
PLAKA NO: 34MP0736
ŞASE NO:



SALGA2FK7HA375012

ŞASI NUMARALI 2. EL ARACIN

OTORAPOR

OTO EKSPERTİZ RAPORUDUR

BU RAPOR, MASLAK OTOMOBİL HİZM. TİC. LTD. ŞTİ. ŞİRKETİ TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR.
HER OTORAPOR, BAĞIMSIZ FRANCHISE İŞLETMESİDİR. HER İŞLETME KENDİ ÜRETTİĞİ RAPORDAN SORUMLUDUR.

Bayi Adresi : Atatürk Oto Sanayi Sitesi 1.Kısım 41. Sokak No:207 Maslak/İstanbul

Raporla İlgili Destek İstediyinizde 90 (530) 834-61-55 Numaralı Telefonda Bize Ulaşabilirsiniz

ARAÇ SATICISI, YÖNETMELİK GEREĞİ; (8 YAŞ 160.000 KM.) SATTIĞI ARACA 3 AY 5000 KM. GARANTİ VERMEK ZORUNDADIR." ARAÇTA HERHANGİ BİR ARIZA ÇIKMASI HALİNDE, ARAÇ SATICISI İLE İRTİBATA GEÇİP, UZATILMIŞ GARANTİ İSTİYİNİZ VE GARANTİ FİRMASINI ARAYINIZ.



Plaka : 34MP0736

Motor No : 1180556306DT

Bu rapor doğa dostu özet rapordur ve sadece sizin için önemli noktaları içerir. Detaylı raporu, diğer fotoğrafları, ekspertiz sözleşmesini, raporun orijinal olup olmadığını teyit etmek için, Otorapor Mobil uygulamasını android veya iPhone işletim sistemine sahip akıllı telefonunuza indirip bu sayfadaki karekodu okutarak indirebilirsiniz ve raporunuzu ömür boyu telefonunuzda saklayabilirsiniz. Karekodu tarayınız ve raporu telefonunuza indiriniz.

Ayrıca otorapor.com sitemizden rapor iş emri numarası olan "MSM207547" kodu ile elinizdeki raporun değiştirilmediğini teyit edebilirsiniz.



iPhone

Android



Bu rapor, MASLAK OTOMOBİL HİZM. TİC. LTD. ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

OTORAPOR

Fotoğrafları ile eşleştirilmez. Fotokopi raporlar geçerlidir. Üzerinde eşitlenme raporu raporlar geçerlidir. Bu emre sadece Otorapor Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir basım yapılamaz.

BAĞIMSIZ

TARAFSIZ

UZMAN

ISO

OHSAS

ISO

ISO

%100

OTODONCELİK

501

501 NOKTA/BAĞIMSIZ/TARAFSIZ/TİTİZ/UZMAN
TEKNOLOJİK/GÜVENİLİR/GARANTİLİ/SERTİFİKALI

www.otorapor.com



/otorapor

İŞ EMRİ NO: MSM207547
PLAKA NO: 34MP0736
ŞASE NO: SALGA2FK7HA375012



1 / 25



İŞ EMRİ / ARAÇ KABUL / TESLİM / BİLGİ FORMU

TARAFSIZ, BAĞIMSIZ, YETKİLİ

İŞ EMRİNİ AÇAN TEKNİSYEN	TALHA DEMİR
ARAÇ KABUL TARİHİ	21.05.2020
ARAÇ KABUL SAATİ	10:05
KAPANIŞ TARİHİ	21.05.2020
ARAÇ TESLİM SAATİ	10:48
OTORAPOR GİRİŞ KM	16684
OTORAPOR ÇIKIŞ KM	16684

BAYİ

BU RAPOR, MASLAK OTOMOBİL HİZM.TİC.LTD.ŞTİ. ŞİRKETİ TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR.
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 1.Kısım 41. Sokak No:207 Maslak/İstanbul
90 (530) 834-61-55

ARAÇ BİLGİLERİ

PLAKA	34MP0736
ŞAŞI NO	SALGA2FK7HA375012
MOTOR NO	1180556306DT
MARKA	Land Rover
MODEL (CİNSİ)	Land Rover Range Rover
ÜRETİM YILI (TARİHİ)	2017
ARAÇ YAKIT CİNSİ	Dizel
VİTES TİPİ	Otomatik

İKİNCİ EL OTO GARANTİ TEKLİFİ İSTİYOR MUSUNUZ?	<input type="checkbox"/> EVET <input checked="" type="checkbox"/> HAYIR
KASKO VE TRAFİK SİGORTASI TEKLİFİ İSTİYOR MUSUNUZ?	<input type="checkbox"/> EVET <input type="checkbox"/> HAYIR

EKSPERTİZ ÖNCESİ TESPİT EDİLEN DURUMLAR

***5012 şasi nolu RANGE ROVER 3.0 TDV6 A UTObIOGRAPHY markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.
TSE BELGE NO : 34HYB18342
<https://hgs.epttavm.com/arac-km-sorgula> adresinden kilometre sorgulaması yapabilirsiniz.

YEDEK ANAHTAR?	<input type="checkbox"/> VAR <input type="checkbox"/> YOK <input checked="" type="checkbox"/> BİLMİYORUM
RUHSATIN ASLI GÖRÜLDÜ MÜ?	<input checked="" type="checkbox"/> EVET <input type="checkbox"/> HAYIR

DİKKAT! RAPORLARIMIZ DİJİTAL OLARAK ÜRETİLMEKTEDİR. HİÇBİR RAPORUMUZDA EL YAZISI KULLANILMAMAKTADIR. EL YAZISI İLE EKLENTİ YAPILAN RAPORLAR GEÇERSİZDİR

İş emri sayfası 2 sayfadır. Diğer sayfayı kontrol ediniz.

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN, OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP QR KODU TARAYINIZ



Bu rapor, MASLAK OTOMOBİL HİZM.TİC.LTD.ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI **750,00 TL**

YAPILAN ÖDEME **750,00 TL**

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR LOGOSU BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTEKLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



501 NOKTA/BAĞIMSIZ/TARAFSIZ/TİTİZ/UZMAN
TEKNOLOJİK/GÜVENİLİR/GARANTİLİ/SERTİFİKALI

www.otorapor.com



/otorapor

İŞ EMRİ NO: MSM207547
PLAKA NO: 34MP0736
ŞASE NO: SALGA2FK7HA375012



1 / 25



İŞ EMRİ / ARAÇ KABUL / TESLİM / BİLGİ FORMU

TARAFSIZ, BAĞIMSIZ, YETKİLİ

EKSPERTİZ TALEP EDEN / MÜŞTERİ BİLGİLERİ (ALICI)

ADI SOYADI	TAH*****
TELEFON CEP	0(5*****
E-MAİL	
T.C. NO / VERGİ NO	213*****
TELEFON İŞ / EV	
ADRES	SAR*****

TALEP EDİLEN PAKETLER

PAKETLER	<input checked="" type="checkbox"/> LUXURY PAKET
PAKET TUTARI	750,00 TL
YAPILAN ÖDEME	750,00 TL

ARAÇ SAHİBİ (RUHSATTA YAZAN)

ADI SOYADI	ERI*****
T.C. NO / VERGİ NO	991*****
ADRES	
E-MAİL	

ARACI KULLANAN VEYA VEKİL KİŞİ BİLGİLERİ (SATICI)

ADI SOYADI	ERI*****
TELEFON CEP	0(2*****

ARAÇ HAKKINDA ARAÇ SAHİBİNİN BEYANI

- Bu işyerinde belirtilen işlemlerin yapılması için OTORAPOR ekspertiz servisini yetkili kılıyorum.
- Her sayfanın arkasında bulunan sözleşmede yazılı tüm genel ekspertiz bakım ve muayene şartlarını okudum, kabul ediyorum.
- Bu rapor Ekspertiz merkezine getirildiği kilometre ve merkezden çıkış yaptığı kilometreler içerisinde geçerlidir.
- Ekspertiz, motor sıcakken yapılmıştır.
- Gerektiğinde ekspertiz öncesi ve sonrası yol testi yapılmasını onaylıyorum.
- Dinamometre test cihazından ve diğer test cihazlarından dolayı oluşabilecek motor, şanzıman vs, arızalardan OTORAPOR sorumlu değildir.
- Aracınızın ekspertiz işlemi sonrası, Otorapor'un aracınızda "Sorunlu", "Hatalı" ya da "Bakım Yapılması Gereklidir" olarak belirttiği tüm parça ve aksamlar sizin sorumluluğunuzdadır.
- Araçta tespit edilmiş sorunlu parçaların, gerekli bakım ve onarımları yapılmadan trafige çıkılması durumunda ortaya çıkabilecek durumlardan OTORAPOR sorumlu değildir.
- Bu rapor sadece aracı ekspertiz yaptıran kişi için geçerlidir. 3.kişilere devir edilemez.
- Araç noter satışı görmesi durumunda bu ekspertiz raporu geçerliliğini yitirir.
- İşbu iş emri neticesinde, oto ekspertiz raporu alınması istenen aracın oto ekspertiz raporu alındıktan sonra gerekli görüldüğü takdirde bir önce ilgili servise gidilerek tamir, bakım ve onarımlarının yapılması önemle arz olunur.
- <https://www.otorapor.com/ems> adresindeki ve telefonuma gelen "OTORAPOR OTO EKSPERTİZ VE MUAYENE ŞARTLARI"nı kabul ediyorum.
- Araç hakkında yazılı ve sözlü olarak tüm bilgilendirmeler tarafıma yapılmıştır.
- Airbag kontrolleri ilgili paketlerde OBD yöntemiyle elektronik ve fiziki olarak SÖKÜLMEDEN yapılmaktadır.
- Expert Assist ve diğer garanti şartlarını kabul ediyorum.

ALICI	
ADI SOYADI:	TAH*****
İMZA:	

SATICI	
ADI SOYADI:	ERI*****
İMZA:	

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN, OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP QR KODU TARAYINIZ



Bu rapor, MASLAK OTOMOBİL HİZM.TİC.LTD.ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI

750,00 TL

YAPILAN ÖDEME

750,00 TL

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR LOGOSU BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTEMLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

501

501 NOKTA/BAĞIMSIZ/TARAFSIZ/TİTİZ/UZMAN
TEKNOLOJİK/GÜVENİLİR/GARANTİLİ/SERTİFİKALI

www.otorapor.com



/otorapor

İŞ EMRİ NO: MSM207547
 PLAKA NO: 34MP0736
 ŞASE NO: SALGA2FK7HA375012




2 / 25



ÖZET USTA GÖRÜŞLERİ


ALT / ÖN / MEKANİK EKSPERTİZ ve CHECK-UP

Motor Karteri Yağ Sızdırmalığı : Karterden arka krank keçesinden yağ sızıntısı var kontrol edilmeli
Araca Rot-Balans Ayarı ya da Kontrolü Gerekli Mi? : Rot balans ayarı ve yürür takım kontrol edilmeli
Motor Karteri Yağ Sızdırmalığı : Orta, Yağ Kaçağı Mevcut
Araca Rot-Balans Ayarı ya da Kontrolü Gerekli Mi? : Evet



KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP

Airbag (Hava Yastıkları) Usta Kanaati : Servis kontrolü tavsiye edilir
Araçta Noktasal Ezik-Çizik Mevcut mu? Fotoğraf : Evet
Araca Kirlili Halde mi Ekspertiz Yapıldı? : Detaylı Ezik/Çizik/Göçük İncelenememiştir.
Karalama Kağıdı : Karalama Kağıdı Fotoğrafi Eki
Airbag Kontrolü İçin Araç Satıcısı/Vekili Muvafakatnamesi Alındı mı? : Hayır



GENEL KONDİSYON / DIŞ EKSPERTİZ VE CHECK-UP

Arka Sağ Stop : Hasarlı
Arka Sağ Stop : Hasarlı



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN, OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP QR KODU TARAYINIZ



Bu rapor, MASLAK OTOMOBİL HİZM. TİC. LTD. ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI

750,00 TL

YAPILAN ÖDEME

750,00 TL

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR LOGOSU BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANİTİLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



İŞ EMRİ NO: MSM207547
 PLAKA NO: 34MP0736
 ŞASE NO: SALGA2FK7HA375012



3 / 25

ARAÇ DOSYA EKSPERTİZ RAPORU

TRAFİK CEZA BORCU <input type="radio"/> VAR <input checked="" type="radio"/> YOK	<p>BU RAPOR ŞASE NUMARASININ AYNI OLDUĞU İŞ EMRİ / ARAÇ KABUL / TESLİM / ÖLÜŞ FORMU İLE DEĞERLENİR VE RAPORUN DEĞERİNDİR. İŞ EMRİ OLUNDAN GEÇERSİZDİR. İŞ EMRİNDE BULUNAN İMZA İLE ARKA SAYFADA YAZILI TÜM GENEL EKSPERTİZ BAKIM VE İNŞAAT ŞARTLARINI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ.</p>	KİLOMETRE BİLGİSİ SORGULAMA <input type="radio"/> VAR <input checked="" type="radio"/> YOK SİSTEM KAPALI <small>SİSTEME YANSIMAYAN BİLGİLERDEN FİRMAMIZ SORUMLU DEĞİLDİR.</small>
VERGİ BORCU <input type="radio"/> VAR <input checked="" type="radio"/> YOK		ARAÇ SAHİPLİK SIRASI
İSPARK BORCU <input type="radio"/> VAR <input checked="" type="radio"/> YOK		ARAÇ MUAYENE BİTİŞ 23.09.2021 .
TRAMER KAZA RAPORU <input type="radio"/> VAR <input checked="" type="radio"/> YOK		EGZOS EMİSYON BİTİŞ 23.09.2021 .
AĞIR HASAR KAYDI <small>(GÜMÜŞ - ALTIN PAKET İÇİN GEÇERLİDİR)</small> <input type="radio"/> BAKILMADI <input type="radio"/> VAR <input checked="" type="radio"/> YOK		OGS-HGS-KGS CEZA BORCU <input type="radio"/> VAR <input checked="" type="radio"/> YOK <small>SORGULAMALAR, İŞ BİRİNDE YAZILAN TARİH VE SAAT ARALIKLARINDA GEÇERLİDİR. SİSTEME YANSIMAYAN BİLGİLERDEN FİRMAMIZ SORUMLU DEĞİLDİR.</small>
otorapor.com KAYIT SORGULAMA <input type="radio"/> VAR <input checked="" type="radio"/> YOK		2.EL OTO GARANTİ PAKETİ İSTİYOR MUSUNUZ? <input type="radio"/> EVET <input checked="" type="radio"/> HAYIR

NOTLAR / DİĞER BORÇLAR

Tramer Kaza Raporu : ***5012 şasi nolu RANGE ROVER 3.0 TDV6 AUTOBIOGRAPHY markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasar bulunmamıştır. **Genel Açıklamalar :** .

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN, OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP QR KODU TARAYINIZ



EKSPERTİZ PAKET TUTARI

750,00 TL

YAPILAN ÖDEME

750,00 TL

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR LOGOSU BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

Bu rapor, MASLAK OTOMOBİL HİZM.TİC.LTD.ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTEMLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



İŞ EMRİ NO: MSM207547
 PLAKA NO: 34MP0736
 ŞASE NO: SALGA2FK7HA375012



4 / 25



MOTOR EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

V Kayışı Gergi Rulmanı Ses Durumu	İyi
Triger Kayışı-Zinciri Ses Durumu	İyi
Klima Kompresörü Genel Durumu	İyi
Turbo Yağ Sızdırmazlığı-Üst Bölge	İyi
Motor Elektrik Tesisatı ve Kabloları	İyi
Motor Piston Kompresör testi gerekli mi?	Hayır
Egzoz Bölgesinde Siyah Duman Var mı?	Hayır
Egzoz Bölgesinde Yağ Dumanı Mevcut mu?	Hayır
Egzoz Manifoldunda Gaz Kaçağı Var mı?	Hayır
Motor Suyunda Yağ Var mı?	Yok
Motor Yağında Soğutma Suyu Var mı?	Hayır
Motorda Üfleme Mevcut mu?	Hayır
Motorda Vuruntulu Çalışma Mevcut mu?	Hayır
Şarj ve Marş Dinamosu Rulmanı Ses Durumu	İyi
Araca Acil Servis Bakımı Gerekli mi?	Hayır
Araçta Motor-Mekanik Olarak İşlem Mevcut mu?	Hayır

ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR

Motor Isı ve Ses İzolasyonu	İyi
Fren Ana Merkez Hidrolik Sızdırmazlığı	İyi
Akü(%)	İyi : 80

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN, OTO RAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP QR KODU TARAYINIZ



Bu rapor, MASLAK OTOMOBİL HİZM.TİC.LTD.ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI

750,00 TL

YAPILAN ÖDEME

750,00 TL

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTO RAPOR LOGOSU BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTO RAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTEMLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



İŞ EMRİ NO: MSM207547
 PLAKA NO: 34MP0736
 ŞASE NO: SALGA2FK7HA375012



5 / 25



MOTOR EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

Direksiyon Pompası ve Boruları Yağ Kaçağı Durumu İyi

Motor Yağ Seviyesi İyi

Yakıt Sistemi ve Sızdırmazlık İyi

Radyatör Genel Durumu İyi

Intercooler Genel Durumu İyi

Soğutma Fanları İyi

Soğutma Suyu Hortumları ve Sızdırmalık İyi

Klima Boruları İyi

Turbo Boruları Genel Durumu İyi

Emme Manifoldu Durumu İyi

AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

Motor Koruyucu Kapağı İyi

Antifiriz İyi

: 25

Fren Hidroliği Durumu İyi

Motor Üst Bölge Yağ Sızdırmazlığı İyi

Sol Kule Bilyaları İyi

Sağ Kule Bilyaları İyi

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN, OTO RAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP QR KODU TARAYINIZ



Bu rapor, MASLAK OTOMOBİL HİZM.TİC.LTD.ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI

750,00 TL

YAPILAN ÖDEME

750,00 TL

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTO RAPOR LOGOSU BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTO RAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTEFLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

İŞ EMRİ NO: MSM207547
 PLAKA NO: 34MP0736
 ŞASE NO: SALGA2FK7HA375012



6 / 25



ALT / ÖN / MEKANİK EKSPERTİZ ve CHECK-UP RAPORU

ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

Motor Karteri Yağ Sızdırmalığı	👎 Orta, Yağ Kaçağı Mevcut
Ön Krank Keçesi Yağ Sızdırmazlığı	👍 İyi
Şanzıman ve Diferansiyel Yağ Sızdırmazlığı	👍 İyi
Yağ Sızdırmalık Ön Diferansiyel	👍 İyi
Yağ Soğutucusu Yağ Sızdırmazlığı	👍 İyi
Debriyaj Balatası ve Kavrama Sistemi Durumu	👍 İyi
Arka Diferansiyel Boşluk ve Yağ Sızdırmalık	👍 İyi
Arazi Şaftı Genel Durumu	👍 İyi
Arazi Şanzımanı Yağ Sızdırmalığı	👎 4x4 Yol Testi Yapılmamıştır
Arka Krank Keçesi Yağ Sızdırmazlığı	👍 İyi

ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR

Ön Fren Balata ve Diskler	👎 Orta
Arka Fren Balataları ve Diskler	👎 Orta
Araç Alt Kısmı Hasar Kontrolü	👎 Hasarsız
Sağ-Sol Ön Fren Kaliperi Hidrolik Sızdırmazlığı	👍 İyi
Sağ Ön Fren Hortumu	👍 İyi
Sol Ön Amortisör	👍 İyi
Sağ Ön Amortisör	👍 İyi
Turbo Alt Kontrolü	👍 Sorunsuz
Motor ve Şanzıman Alt Takozları	👍 İyi

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN, OTO RAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP QR KODU TARAYINIZ



Bu rapor, MASLAK OTOMOBİL HİZM. TİC. LTD. ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI

750,00 TL

YAPILAN ÖDEME

750,00 TL

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTO RAPOR LOGOSU BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTO RAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTEMLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



İŞ EMRİ NO: MSM207547
 PLAKA NO: 34MP0736
 ŞASE NO: SALGA2FK7HA375012



7 / 25



ALT / ÖN / MEKANİK EKSPERTİZ ve CHECK-UP RAPORU

Diferansiyel Tranmisyon Mili ve Takoz İyi

Torsiyon Burç-Denge Kolları ve Salıncak Burç-
Fişekleri İyi

Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları İyi

Sol Arka Amortisör ve Helezon Yayları İyi

Sağ Arka Amortisör ve Helezon Yayları İyi

Sağ-Sol Arka Fren Kaliperi Yağ Sızdırmazlığı İyi

Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlığı İyi

Airmatik Çalışıyor

AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

**Araca Rot-Balans Ayarı ya da Kontrolü
Gerekli Mi?** Evet

Motor Muhafaza İyi

Ön Aks ve Aks Körükleri İyi

Sol Ön Rotil, Rot Kolu ve Rot Başı İyi

Sağ Ön Rotil, Rot Kolu ve Rot Başı İyi

Sol Ön Salıncak Fişegi İyi

Sağ Ön Salıncak Fişegi İyi

Taban Plastik Bakalitleri İyi

Egzoz Borusu ve Susturucu Genel Durumu İyi

El Freni Halatları İyi

Arka Aks ve Aks Körükleri İyi

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN, OTO RAPOR
UYGULAMASINI YÜKLEYİP QR KODU TARAYINIZ



Bu rapor, MASLAK OTOMOBİL HİZM.TİC.LTD.ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI

750,00 TL

YAPILAN ÖDEME

750,00 TL

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTO RAPOR LOGOSU
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTO RAPOR
OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR.
RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER
SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK
ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN,
ANETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR
GEÇERSİZDİR.



İŞ EMRİ NO: MSM207547
 PLAKA NO: 34MP0736
 ŞASE NO: SALGA2FK7HA375012



8 / 25



KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP ÖZET

Bu görselde aracın sadece ana dış hatlarının güncel durumu sunulmaktadır. Detaylı kaporta-boya analizini bir sonraki rapor sayfasında mutlaka inceleyiniz.

BU GÖRSEL ÖZETTİR.



Sol Ön Çamurluk	(O) Orijinal
Sol Ön Kapı	(O) Orijinal
Sol Arka Kapı	(O) Orijinal
Sol Arka Çamurluk	(O) Orijinal
Ön Tampon	(Ç) Orijinal, Çizik
Ön Kaput	(K) Kaplama
Tavan	(O) Orijinal
Arka Kaput	(O) Orijinal
Arka Tampon	(O) Orijinal
Sağ Ön Çamurluk	(O) Orijinal
Sağ Ön Kapı	(EM) Orijinal, Çizik, Ezik Mevcut
Sağ Arka Kapı	(O) Orijinal
Sağ Arka Çamurluk	(EM) Orijinal, Ezik Mevcut

Bu görselde aracın sadece ana dış hatlarının güncel durumu sunulmaktadır. Detaylı kaporta-boya analizini bir sonraki rapor sayfasında mutlaka inceleyiniz.

BU GÖRSEL ÖZETTİR.

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN, OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP QR KODU TARAYINIZ



Bu rapor, MASLAK OTOMOBİL HİZM. TİC. LTD. ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI

750,00 TL

YAPILAN ÖDEME

750,00 TL

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR LOGOSU BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTEMLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



İŞ EMRİ NO: MSM207547
 PLAKA NO: 34MP0736
 ŞASE NO: SALGA2FK7HA375012



9 / 25



Tarafsız
Tıttız
Uzman

BAĞIMSIZ

ISO


OHSAS

ISO

ISO

%100

OTORAPOR



O: Orijinal **EM:** Ezik Mevcut **Kİ:** Kırık-Çatlak-Taş İzi **Ç:** Çizik **N:** Normal **K:** Kaplama

Not: * Bu sayfada sadece hatalı/işlemlenmiş noktalar gösterilmiştir. Diğer parça durumları ve mikron değerleri bir sonraki sayfada detaylı olarak verilmektedir.

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN, OTORAPOR

UYULAMASINIZ İÇİN QR KODUNA KLİK EDİNİZ - BOYA EKSPERTİZ VE KİMLİK RAPORU 750,00 TL İstisnadan Arka Ödemeler. 750,00 TL



!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR LOGOSU BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

Bu rapor, MASLAK OTOMOBİL HİZM.TİC.LTD.ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTELLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.


İŞ EMRİ NO: MSM207547
PLAKA NO: 34MP0736
ŞASE NO: SALGA2FK7HA375012



10 / 25



KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP KARALAMA KAĞIDI



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN, OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP QR KODU TARAYINIZ



Bu rapor, MASLAK OTOMOBİL HİZM. TİC. LTD. ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI

750,00 TL

YAPILAN ÖDEME

750,00 TL

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR LOGOSU BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTELLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



501

501 NOKTA/BAĞIMSIZ/TARAFSIZ/TİTİZ/UZMAN
TEKNOLOJİK/GÜVENİLİR/GARANTİLİ/SERTİFİKALI

www.otorapor.com



/otorapor

İŞ EMRİ NO: MSM207547
 PLAKA NO: 34MP0736
 ŞASE NO: SALGA2FK7HA375012



11 / 25



KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

29 Sağ Arka Çamurluk	<input checked="" type="radio"/> Orijinal,Ezik Mevcut	: 110-140 µ (mikron)
21 Ön - Cam	<input checked="" type="radio"/> Orijinal,Kırık-Çatlak-Taş İzi	
23 Sağ Ön Kapı	<input checked="" type="radio"/> Orijinal,Çizik,Ezik Mevcut	: 110-140 µ (mikron)
53 Araçta Noktasal Ezik-Çizik Mevcut mu? Fotoğraf	<input checked="" type="radio"/> Evet	
52 Ön Tampon	<input checked="" type="radio"/> Orijinal,Çizik	
15 Araca Kirli Halde mi Ekspertiz Yapıldı?	<input checked="" type="radio"/> Detaylı Ezik / Çizik / Göçük İncelenememiştir.	
54 Tavanda Ezik-Göçük Mevcut mu?	<input checked="" type="radio"/> Hayır	
51 Arka Tampon	<input checked="" type="radio"/> Orijinal	
50 Tavan	<input checked="" type="radio"/> Orijinal	: 110-140 µ (mikron)
49 Tavan Tipi	<input checked="" type="radio"/> Normal	
48 Ön Kaput	<input checked="" type="radio"/> Kaplama	: 110-140 µ (mikron)
47 Sol Ön - Şasi	<input checked="" type="radio"/> Orijinal	
46 Sağ Ön - Şasi	<input checked="" type="radio"/> Orijinal	
45 Sol Ön - Podye Saç	<input checked="" type="radio"/> Orijinal	
44 Sağ Ön - Podye Saç	<input checked="" type="radio"/> Orijinal	
43 Sol Ön - Kule	<input checked="" type="radio"/> Orijinal	
42 Sağ Ön - Kule	<input checked="" type="radio"/> Orijinal	
41 Ön Panel	<input checked="" type="radio"/> Orijinal	
40 Arka Sol Şasi	<input checked="" type="radio"/> Orijinal	

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN, OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP QR KODU TARAYINIZ



Bu rapor, MASLAK OTOMOBİL HİZM.TİC.LTD.ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI

750,00 TL

YAPILAN ÖDEME

750,00 TL

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR LOGOSU BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTELLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



İŞ EMRİ NO: MSM207547
 PLAKA NO: 34MP0736
 ŞASE NO: SALGA2FK7HA375012



12 / 25



KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

39 Arka Sağ Şasi	🛡️ Orijinal	
38 Arka - İç Panel	🛡️ Orijinal	
37 Arka Havuz İçi	🛡️ Orijinal	
36 Sol Ön - Çamurluk	🛡️ Orijinal	: 110-140 µ (mikron)
35 Sol Ön - Kapı	🛡️ Orijinal	: 110-140 µ (mikron)
34 Sol Ön - İç Direk	🛡️ Orijinal	
33 Sol Orta İç Direk	🛡️ Orijinal	
32 Sol Arka Kapı İçi	🛡️ Orijinal	
31 Sol Arka - Kapı	🛡️ Orijinal	: 110-140 µ (mikron)
30 Sol Arka - Çamurluk	🛡️ Orijinal	: 110-140 µ (mikron)
28 Sağ Ön İç Direk	🛡️ Orijinal	
27 Kapı Fital Lastikleri ve Kapı Gergileri	🛡️ İyi	
26 Sağ Arka - Kapı	🛡️ Orijinal	: 110-140 µ (mikron)
25 Sağ Arka Kapı İçi	🛡️ Orijinal	
24 Sağ Orta İç Direk	🛡️ Orijinal	
22 Sağ Ön Çamurluk	🛡️ Orijinal	: 110-140 µ (mikron)
20 Sunroof	🛡️ Yok	
19 Arka Cam	🛡️ Orijinal	
18 Arka Bagaj	🛡️ Orijinal	: 110-140 µ (mikron)

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN, OTO RAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP QR KODU TARAYINIZ



Bu rapor, MASLAK OTOMOBİL HİZM.TİC.LTD.ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI **750,00 TL**

YAPILAN ÖDEME **750,00 TL**

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTO RAPOR LOGOSU BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTO RAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTEMLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



İŞ EMRİ NO: MSM207547
PLAKA NO: 34MP0736
ŞASE NO: SALGA2FK7HA375012



13 / 25



KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

17 Sağ Marşbiyel	<input checked="" type="radio"/> Orijinal
16 Sol Marşbiyel	<input checked="" type="radio"/> Orijinal
14 Araç "FİİLEN AĞIR İŞLEMLİ" Kategorisinde mi? (Bu yorum usta görüşüdür.)	<input checked="" type="radio"/> Araçta Ağır İşlem Görülmemiştir
13 Araç Alt Tabanı Kontrolü	<input checked="" type="radio"/> Orijinal
12 Karalama Kağıdı	<input checked="" type="radio"/> Karalama Kağıdı Fotoğrafi Eki
11 Sağ Frangart (Sağ Üst Direk)	<input checked="" type="radio"/> Orijinal
10 Sol Frangart (Sol Üst Direk)	<input checked="" type="radio"/> Orijinal
8 Gösterge Panelinde Airbag Işığı Yanıyor mu?	<input checked="" type="radio"/> Hayır
3 Araç Alt Ön Kısım Fotoğrafi	<input checked="" type="radio"/> Araç Alt Ön Kısım Fotoğrafi
2 Araç Alt Orta Kısım Fotoğrafi	<input checked="" type="radio"/> Araç Alt Orta Kısım Fotoğrafi
1 Araç Alt Arka Kısım Fotoğrafi	<input checked="" type="radio"/> Araç Alt Arka Kısım Fotoğrafi
0 Airbag (Hava Yastıkları) Usta Kanaati	<input checked="" type="radio"/> Sorunsuz.
0 Airbag Kontrolü İçin Araç Satıcısı/Vekili Muvafakatnamesi Alındı mı?	<input checked="" type="radio"/> Hayır

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN, OTO RAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP QR KODU TARAYINIZ



Bu rapor, MASLAK OTOMOBİL HİZM.TİC.LTD.ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işleme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI

750,00 TL

YAPILAN ÖDEME

750,00 TL

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTO RAPOR LOGOSU BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTO RAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTEMLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



İŞ EMRİ NO: MSM207547
 PLAKA NO: 34MP0736
 ŞASE NO: SALGA2FK7HA375012



14 / 25



OBD/BEYİN TEST

ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

★★★★★
100% (14 puan üzerinden 14 puan)

ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR


★★★★★
100% (2 puan üzerinden 2 puan)

AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

★★★★★
100% (10 puan üzerinden 10 puan)

TÜM NOKTALAR

★★★★★
100% (26 puan üzerinden 26 puan)



△ **1 Hava Yastığı Elektroniği**
Arıza Kaydı Yok

△ **2 Motor Işığı**
Yanmıyor

△ **3 ABS /ESP/ESR Elektroniği**
Arıza Kaydı Yok

△ **4 Klima Elektroniği**
Arıza Kaydı Yok

△ **5 Motor Beyin Elektroniğinde**
Arıza Kaydı Var mı?
Yok

◇ **6 Elektrikli Direksiyon**
Arıza Kaydı Yok

○ **7 Lastik Basınç Elektroniği**
Arıza Kaydı Yok

○ **8 Şanzıman Elektroniği**
Arıza Kaydı Yok

○ **9 Gövde Elektronik Arızası**
Mevcut mu?
Hayır

EKSPERTİZ ÖZETİ VE GENEL DURUM NOTLARI (UZMAN TEKNİKER GÖRÜŞÜ)

Araçın OBD beyin kontrolünde arıza kayıtları ile karşılaşılmış, geçici olanlar silinmiştir. Tekrar kontrolü tarafımızca tavsiye olunur. "Servis Kontrolü Gereklidir." ya da "Acil Olarak Servis Bakımı Gereklidir." ibaresi bulunan araçların, servis bakımları yapılmadan trafiğe çıkması sakıncalıdır. Servis müdahalesi gerektiren problemlerden doğacak durumlardan Otorapor sorumlu değildir. "Chip tuning, ateşleme yazılımı, gaz tepkime arttırıcı, şanzıman beyni update ve modifikasyonlar garantimiz dışındadır. Araç servis beyin güncellemesi almalıdır. Bu hususlar sorumluluğumuzda değildir. Ekspertiz hizmetimizde bu noktalar kontrol edilmelidir."

Usta Görüşü : *Obd araca uyumlu degil*

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN, OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP QR KODU TARAYINIZ



Bu rapor, MASLAK OTOMOBİL HİZM.TİC.LTD.ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI

750,00 TL

YAPILAN ÖDEME

750,00 TL

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR LOGOSU BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTEMLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



İŞ EMRİ NO: MSM207547
 PLAKA NO: 34MP0736
 ŞASE NO: SALGA2FK7HA375012



15 / 25



1 Sağ Ön Süspansiyon
İyi

2 Sol Ön Süspansiyon
İyi

3 Sağ Arka Süspansiyon
İyi

4 Sol Arka Süspansiyon
İyi

5 El Freni Verimliliği
İyi

6 Servis Fren Verimliliği
İyi

7 Ön Sağ-Sol Fren Değerleri
Uygun

8 Arka Sağ-Sol Fren Değerleri
Uygun

9 Araca Ait Anlık
Fren/Süspansiyon Test Çıktısı
Test Çıktı Görsel

EKSPERTİZ ÖZETİ VE GENEL DURUM NOTLARI (UZMAN TEKNİKER GÖRÜŞÜ)

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN, OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP QR KODU TARAYINIZ



Bu rapor, MASLAK OTOMOBİL HİZM.TİC.LTD.ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI

750,00 TL

YAPILAN ÖDEME

750,00 TL

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR LOGOSU BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTEKLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



İŞ EMRİ NO: MSM207547
 PLAKA NO: 34MP0736
 ŞASE NO: SALGA2FK7HA375012



16 / 25



DYNO TEST

ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

★★★★★
100% (0 puan üzerinden 0 puan)

ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR


★★★★★
100% (40 puan üzerinden 40 puan)

AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

★★★★★
100% (120 puan üzerinden 120 puan)

TÜM NOKTALAR

★★★★★
100% (160 puan üzerinden 160 puan)



△ **1** Motor Güç Ölçümü (kW, hp)
İyi

△ **2** Motor Tork Ölçümü (Nm, kgm)
İyi

△ **3** Vites Geçişleri Kontrolü
Vites Geçişleri
Sorunsuz

◇ **4** İvmelenme Kontrolü
Sorunsuz

○ **5** Araca Ait Anlık Dinamometre Ölçüm Çıktısı
Dinamometre Çıktı Görseli

EKSPERTİZ ÖZETİ VE GENEL DURUM NOTLARI (UZMAN TEKNİKER GÖRÜŞÜ)

"Servis Kontrolü Gereklidir." ya da "Acil Olarak Servis Bakımı Gereklidir." ibaresi bulunan araçların, servis bakımları yapılmadan trafiğe çıkması sakıncalıdır. Servis müdahalesi gerektiren problemlerden doğacak durumlardan Otorapor sorumlu değildir.

Usta Görüşü : *Araç dynoya uygun değil*

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN, OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP QR KODU TARAYINIZ



Bu rapor, MASLAK OTOMOBİL HİZM. TİC. LTD. ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI

750,00 TL

YAPILAN ÖDEME

750,00 TL

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR LOGOSU BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTEMLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



İŞ EMRİ NO: MSM207547
PLAKA NO: 34MP0736
ŞASE NO: SALGA2FK7HA375012



17 / 25



GENEL KONDİSYON / DIŞ EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

Sol Ön Lastik Yılı	😊 Orta	: 3717
Sol Arka Lastik Yılı	😊 Orta	: 3717
Sağ Arka Lastik Yılı	😊 Orta	: 3717
Sağ Ön Lastik Yılı	😊 Orta	: 3717
Ön Sol Far	😊 Çalışıyor	
Ön Sağ Far	😊 Çalışıyor	
Sol Ön Lastik Diş Derinliği (mm)	😊 İyi	: 6.0
Sol Arka Lastik Diş Derinliği	😊 İyi	: 6.5
Sağ Arka Lastik Derinliği	😊 İyi	: 6.0
Sağ Ön Lastik Derinliği	😊 İyi	: 6.5
Jantlar	😊 İyi	

AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

Arka Sağ Stop	😊 Hasarlı
Araçta Ezik-Çizik-Göçük Mevcut mu?	😊 Hayır
Ön Panjur	😊 Sorunsuz
Ön Sol Sinyal	😊 Çalışıyor
Ön Sağ Sinyal	😊 Çalışıyor
Ön Sağ / Sol Sis	😊 Çalışıyor
Far Yıkama	😊 Çalışıyor
Ön Silecekler	😊 İyi

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN, OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP QR KODU TARAYINIZ



Bu rapor, MASLAK OTOMOBİL HİZM. TİC. LTD. ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI

750,00 TL

YAPILAN ÖDEME

750,00 TL

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR LOGOSU BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTEMLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

501

501 NOKTA / BAĞIMSIZ / TARAFSIZ / TİTİZ / UZMAN
TEKNOLOJİK / GÜVENİLİR / GARANTİLİ / SERTİFİKALI

www.otorapor.com



/otorapor

İŞ EMRİ NO: MSM207547
PLAKA NO: 34MP0736
ŞASE NO: SALGA2FK7HA375012



18 / 25



GENEL KONDİSYON / DIŞ EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

Sol Ayna	Çalışıyor
Arka Sol Stop	Çalışıyor
Sol Kapı Kolları	Çalışıyor
Arka Silecekler	İyi
Arka 3. Stop	Çalışıyor
Dörtlü Flaşör	Çalışıyor
Bagaj İçi Genel Durum	İyi
Davlumbazlar	İyi
Avadanlık ve Stepne	İyi
Plaka Aydınlatma	Çalışıyor
Arka Sis Farları	Çalışıyor
Sağ Kapı Kolları	Çalışıyor
Sağ Ayna	Çalışıyor
Aracın Yaşına Göre Yıpranma Durumu	Araç Yıpranma Durumu Yaşına Göre Normal
Arka Tampon Reflektör	Sorunsuz
Geri Vites Lambaları	Yanıyor

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN, OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP QR KODU TARAYINIZ



Bu rapor, MASLAK OTOMOBİL HİZM. TİC. LTD. ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI **750,00 TL**

YAPILAN ÖDEME **750,00 TL**

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR LOGOSU BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTEMLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



501

501 NOKTA/BAĞIMSIZ/TARAFSIZ/TİTİZ/UZMAN
TEKNOLOJİK/GÜVENİLİR/GARANTİLİ/SERTİFİKALI

www.otorapor.com



/otorapor

İŞ EMRİ NO: MSM207547
 PLAKA NO: 34MP0736
 ŞASE NO: SALGA2FK7HA375012



19 / 25




İÇ EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

Genel Torpido Kaplama  İyi

ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR

Klima ve Izgaralar  İyi

Silecek Far ve Diğer Kollar  İyi

Sağ Ön - Cam Düğmeleri  Çalışıyor

AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

Arıza Işık veya Uyarısı Mevcut mu?  Hayır


Radyo ve Ses Sistemi  Çalışıyor

Vites Kolu Boşluk ve Yıpranma  İyi

Arka Cam Rezistans Genel Durumu  İyi

Bardaklık  İyi

Çakmak  Çalışıyor


El Fren Kolu ve ya Düğmesi  İyi

Tavan Aydınlatması  Çalışıyor

Tavan Döşemesi  İyi

Sunroof Düğmesi  Çalışıyor

Korna  Çalışıyor

Direksiyon Simidi Tuşları  Çalışıyor

Güneşlik Aydınlatmaları  Çalışıyor

Sağ-Sol Ön - Güneşlik  İyi

Ayna Motoru ve Ayna Düğmeleri  Çalışıyor

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN, OTO RAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP QR KODU TARAYINIZ



Bu rapor, MASLAK OTOMOBİL HİZM.TİC.LTD.ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI

750,00 TL

YAPILAN ÖDEME

750,00 TL

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTO RAPOR LOGOSU BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTO RAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTELLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



İŞ EMRİ NO: MSM207547
 PLAKA NO: 34MP0736
 ŞASE NO: SALGA2FK7HA375012



20 / 25



İÇ EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

Pedal Lastikleri	İyi
Sol Ön - Cam Düğmeleri	Çalışıyor
Sol Ön - Kapı Kilit Kolları ve Döşeme	İyi
Sol Ön - Elektrikli Koltuk	Çalışıyor
Sol Ön - Emniyet Kemerleri	Çalışıyor
Sol Ön - Yan Airbag Döşemeleri	İyi
Sol Ön Koltuk Isıtma	Çalışıyor
Sol Ön - Cam Düğmeleri Merkezi	İyi
Ön ve Arka Koltuklar Döşeme Kontrolü	İyi
Sağ-Sol Arka Cam Düğmeleri	Çalışıyor
Sağ-Sol Arka Kapı Kilit Kollar ve Döşeme	İyi
Arka Koltuk Ekranlar Kontrol	Çalışıyor
Arka Koltuklar Isıtma ve Elektrik	Çalışıyor
Arka Perdeler	Çalışıyor
Sağ-Sol Arka - Emniyet Kemerleri	İyi
Sağ Ön - Yan Airbag Döşemesi	İyi
Sağ Ön - Koltuk Isıtma	Çalışıyor
Sağ Ön - Elektrikli Koltuk	Çalışıyor
Sağ Ön - Emniyet Kemerleri	Çalışıyor

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN, OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP QR KODU TARAYINIZ



Bu rapor, MASLAK OTOMOBİL HİZM.TİC.LTD.ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI

750,00 TL

YAPILAN ÖDEME

750,00 TL

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR LOGOSU BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTELLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



İŞ EMRİ NO: MSM207547
PLAKA NO: 34MP0736
ŞASE NO: SALGA2FK7HA375012



21 / 25



İÇ EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

Sağ Ön - Kapı Kilit Kollar ve Döşeme	<input checked="" type="radio"/> İyi
Araca Acil Olarak Detaylı Temizlik Gerekli mi?	<input checked="" type="radio"/> Hayır
Araçta Olağan Dışı Bir Ses Mevcut mu?	<input checked="" type="radio"/> Sorunsuz
Araç Kozmetiğinde Kullanıma Bağlı Deformasyon Mevcut mu?	<input checked="" type="radio"/> Sorunsuz

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN, OTO RAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP QR KODU TARAYINIZ



Bu rapor, MASLAK OTOMOBİL HİZM. TİC. LTD. ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI **750,00 TL**

YAPILAN ÖDEME **750,00 TL**

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTO RAPOR LOGOSU BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTO RAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTEMLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



İŞ EMRİ NO: MSM207547
 PLAKA NO: 34MP0736
 ŞASE NO: SALGA2FK7HA375012



22 / 25



LUXURY DİZAYN TEST NOKTALARI RAPORU

ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

ABS	Mevcut
ASR	Mevcut
ESP	Mevcut
Ahşap Kaplama	Mevcut
Akıllı Bagaj Kapağı	Mevcut
Alarm	Mevcut
Alaşım Jantlar	Mevcut
Anahtarsız Çalıştırma	Mevcut
Bluetooth	Mevcut
Cruise Control / Hız Sabitleyici	Mevcut
Deri Koltuklar	Mevcut
Dijital Klima	Mevcut
Elektrikli Katlanır Yan Aynalar	Mevcut
Elektronik Park Freni	Mevcut
Far Gece Sensörü	Mevcut
Geri Görüş Kamerası ve Park Sensörleri	Mevcut
Hafızalı Ön Koltuklar	Mevcut
İmmobilizer	Mevcut
Kör Nokta Uyarı Sistemi	Mevcut

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN, OTO RAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP QR KODU TARAYINIZ



Bu rapor, MASLAK OTOMOBİL HİZM.TİC.LTD.ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI

750,00 TL

YAPILAN ÖDEME

750,00 TL

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTO RAPOR LOGOSU BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTO RAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTEFLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



İŞ EMRİ NO: MSM207547
 PLAKA NO: 34MP0736
 ŞASE NO: SALGA2FK7HA375012



23 / 25



LUXURY DİZAYN TEST NOKTALARI RAPORU

Krom Kaplama	Mevcut
Otomatik Kararan Dikiz Aynası	Mevcut
Ön Görüş Kamerası	Mevcut
Ön Kol Dayama	Mevcut
Panoramik Cam Tavan	Mevcut
Start-Stop Sistemi	Mevcut
Tv-Navigasyon	Mevcut
Xenon Farlar	Mevcut
Yağmur Sensörü	Mevcut
Yokuş Kalkış Desteği	Mevcut
Yol Bilgisayarı	Mevcut

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN, OTO RAPOR
 UYGULAMASINI YÜKLEYİP QR KODU TARAYINIZ



Bu rapor, MASLAK OTOMOBİL HİZM.TİC.LTD.ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI

750,00 TL

YAPILAN ÖDEME

750,00 TL

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTO RAPOR LOGOSU
 BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTO RAPOR
 OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR.
 RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER
 SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK
 ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN,
 ANTEKLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR
 GEÇERSİZDİR.

İŞ EMRİ NO: MSM207547
 PLAKA NO: 34MP0736
 ŞASE NO: SALGA2FK7HA375012



24 / 25



Kilometre / Şase ve Diğer Resimleri


Kilometre Kadraji




Şase



Diğer



Diğer



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN, OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP QR KODU TARAYINIZ



Bu rapor, MASLAK OTOMOBİL HİZM. TİC. LTD. ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI

750,00 TL

YAPILAN ÖDEME

750,00 TL

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR LOGOSU BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTEMLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.




İŞ EMRİ NO: MSM207547
 PLAKA NO: 34MP0736
 ŞASE NO: SALGA2FK7HA375012




Araç Resimleri

Goruntu



Goruntu



Goruntu




Goruntu



Goruntu



Goruntu



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN, OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP QR KODU TARAYINIZ



Bu rapor, MASLAK OTOMOBİL HİZM.TİC.LTD.ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI

750,00 TL

YAPILAN ÖDEME

750,00 TL

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR LOGOSU BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTELLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



İŞ EMRİ NO: MSM207547
PLAKA NO: 34MP0736
ŞASE NO: SALGA2FK7HA375012



25 / 25



Land Rover / Land Rover Range Rover KRONİK ARIZALARI

KRONİK ARIZALAR; RAPOR EDİLEN BU ARACA AİT DEĞİLDİR. ŞİMDİYE KADAR ÜRETİLİP SATILMIŞ OLAN BU MARKA/MODEL ARAÇLAR İÇİN, SERVİSE BİLDİRİLEN GENEL FABRİKASYON ARIZALARDIR.

Land Rover / Land Rover Range Rover /

LR (Land Rover) Range Rover SportDizel
Şanzıman, Aktarma organları, Motor ve süspansiyon. Araçların %60'ında sorun çıkmış. Araçların belli bir kısmı 1 haftanın üstünde serviste kalmış.

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN, OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP QR KODU TARAYINIZ



Bu rapor, MASLAK OTOMOBİL HİZM. TİC. LTD. ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI **750,00 TL**

YAPILAN ÖDEME **750,00 TL**

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR LOGOSU BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTEMLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

İŞ EMRİ NO: MSM207547
 PLAKA NO: 34MP0736
 ŞASE NO: SALGA2FK7HA375012



26 / 25



REÇETE

Arabayı Aldıktan Sonra Tamir / Bakım / Onarım Gerektirebilecek Noktalar
 Bu Sayfayı Masraf Takip Pusulası Olarak Kullanabilirsiniz

1. **Motor Karteri Yağ Sızırdırmalığı (Orta, Yağ Kaçağı Mevcut)** : Fiyat alınız
2. **Araca Rot-Balans Ayarı ya da Kontrolü Gerekli Mi? (Evet)** : Fiyat alınız
3. **Araçta Noktasal Ezik-Çizik Mevcut mu? Fotoğraf (Evet)** : Fiyat alınız
4. **Arka Sağ Stop (Hasarlı)** : Fiyat alınız
5. **Arazi Şanzımanı Yağ Sızırdırmalığı (4x4 Yol Testi Yapılmamıştır)** : Fiyat alınız
6. **Ön Fren Balata ve Diskler (Orta)** : Fiyat alınız
7. **Arka Fren Balataları ve Diskler (Orta)** : Fiyat alınız
8. **Sağ Arka Çamurluk (Orijinal, Ezik Mevcut)** : Fiyat alınız
9. **Ön - Cam (Orijinal, Kırık-Çatlak-Taş İzi)** : Fiyat alınız
10. **Sağ Ön Kapı (Orijinal, Çizik, Ezik Mevcut)** : Fiyat alınız
11. **Ön Tampon (Orijinal, Çizik)** : Fiyat alınız
12. **Sol Ön Lastik Yılı (Orta)** : Fiyat alınız
13. **Sol Arka Lastik Yılı (Orta)** : Fiyat alınız
14. **Sağ Arka Lastik Yılı (Orta)** : Fiyat alınız
15. **Sağ Ön Lastik Yılı (Orta)** : Fiyat alınız

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN, OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP QR KODU TARAYINIZ



Bu rapor, MASLAK OTOMOBİL HİZM. TİC. LTD. ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI

750,00 TL

YAPILAN ÖDEME

750,00 TL

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR LOGOSU BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTEMLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



İŞ EMRİ NO: MSM207547
PLAKA NO: 34MP0736
ŞASE NO: SALGA2FK7HA375012



27 / 25



KAPORTA-BOYA GARANTİ SERTİFİKASI (Expert Assist)

Müşterinin garanti şartlarını kötü amaçla kullanmaya teşebbüs etmesi ve/veya bundan maddi çıkar sağlamaya çalışması hallerinde, GARANTİLİ ekspertiz paketinde sunulan garanti şartları geçersiz kalacaktır. Böyle bir teşebbüsün tespiti halinde GARANTİ SAĞLAYICISI tarafından savcılığa başvurularak, müşteri hakkında sigorta dolandırıcılığına teşebbüsten hukuki yollara başvurulacaktır.

HATALI EKSPERTİZ BAŞI MAKSİMUM 3.000 TL DEĞER KAYBI ÖDEMELİ KAPORTA-BOYA GARANTİSİDİR.

HASAR ÖDEMESİNDE ARAÇ DEĞER KAYBI TABLOSU ESAS ALINIR.

1 sene 1000 km. geçerlidir. (hangisi önce dolarsa)

GARANTİ ŞARTLARI İÇİN: <https://otorapor.com/2--el-otomobil-garantisi>

İş bu sertifikayla aracınızın yapılan ekspertizinde, kaporta boya ile ilgili eksik hatalı bilgilendirmeden dolayı almış olduğunuz araçtaki oluşacak değer kaybı teminat altına alınmıştır. Değer kaybı tespiti KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK (TRAFİK) sigortası genel şartlarında belirtilen esaslara göre yapılacaktır. GARANTİLİ ekspertiz paketinde yer alan Kaporta – Boya ekspertizi, sadece bu ekspertizden kaynaklanabilecek, ekspertiz raporunda eksik tespit edilen boya ve değişen parçadan dolayı oluşacak maddi değer kayıplarını karşılar. OTORAPOR GARANTİ tarafından sağlanan bu hizmet ile ekspertiz yapılan araç 1 sene veya 1000 km (hangisi önce dolarsa) garanti kapsamındadır. Kaporta boya ekspertiz garantisi, ekspertiz kapsamı dışında tutulan ve araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruş ve çizikleri kapsamaz. Bu garanti bir trafik sigortası değildir. Kasko poliçesi değildir. Bu garanti aracın herhangi bir kazaya karışması durumunda geçersiz kalır. Pert-Ağır hasarlı araçlar GARANTİ kapsamına alınmaz. Buna ilaveten, ikinci el aracın model yılı, km ve genel durumu dikkate alınarak normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan, aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar kaporta boya ekspertiz garantisi kapsamı dışında tutulmuştur. Araç el değiştirip, noter satışı gördükten sonra garanti geçersiz kalır. GARANTİLİ ekspertiz paketinde yer alan Kaporta-Boya Garantisi, imalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların aracın orijinaline uygun olmaması veya montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması veya gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip yetkili servis tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı veya yetkili servis tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde geçerli olmayacaktır. GARANTİLİ ekspertiz paketine göre araç ekspertizi yapılan ikinci el araçlarda ekspertiz muayenesi sonrasında ortaya çıkan müşteri şikâyetlerinin giderilmesi linkte belirtilen metotlar izlenerek sağlanır: <https://otorapor.com/2--el-otomobil-garantisi>

Öneri ve şikâyet durumunda: <https://otorapor.com/arac/sikayet>

Müşterinin garanti şartlarını kötü amaçla kullanmaya teşebbüs etmesi ve/veya bundan maddi çıkar sağlamaya çalışması hallerinde, GARANTİLİ ekspertiz paketinde sunulan garanti şartları geçersiz kalacaktır. Böyle bir teşebbüsün tespiti halinde GARANTİ SAĞLAYICISI tarafından savcılığa başvurularak, müşteri hakkında sigorta dolandırıcılığına teşebbüsten hukuki yollara başvurulacaktır.

Aracın aynı gün noter satışının gerçekleşmiş olması şarttır. Ekspertiz yaptıran kişinin aracı noterden satın alması durumunda geçerlidir.



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN, OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP QR KODU TARAYINIZ



Bu rapor, MASLAK OTOMOBİL HİZM. TİC. LTD. ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI

750,00 TL

YAPILAN ÖDEME

750,00 TL

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR LOGOSU BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTELİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

501

501 NOKTA/BAĞIMSIZ/TARAFSIZ/TİTİZ/UZMAN
TEKNOLOJİK/GÜVENİLİR/GARANTİLİ/SERTİFİKALI

www.otorapor.com



/otorapor



Tur Assist 2. El Otomobil Garantisi
MAPFRE | WARRANTY
 Your life. Our world

Aracınız Artık **Warranty'de...**
 Garantide

2. El Otomobil Garanti Sertifikası

Araç Bilgileri	
Araç Modeli	: Land Rover
Araç Tipi	: Land Rover Range Rover
Trafik Çıkış Tarihi	: 18.04.2018
Sasi No	: SALGA2FK7HA375012
Plaka	: 34MP0736
Servis Bilgileri	
Servis Adı	: OTORAPOR
Servis Yetkilisi	: EXPE ASSIST
Servis Telefonu	: 0216 651 35 35
Servis Şişesi	: İstanbul (Avrupa)
Servis İli	: İstanbul (Avrupa)



Sertifika No:
Seri No: 2

Tur Assist 2. El Otomobil Garantisi
MAPFRE | WARRANTY
 Your life. Our world



(0212) 315 01 51

Arıza Durumunda 7/24 Bize Ulaşın...

TUR ASSIST YARDIM VE SERVİS LTD. ŞTİ.
 19 Maslak Sokakı, 34710 Maslak, Beşiktaş
 İstanbul / Türkiye
 Tel: 0212 315 01 51

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN, OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP QR KODU TARAYINIZ



Bu rapor, MASLAK OTOMOBİL HİZM. TİC. LTD. ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.



EKSPERTİZ PAKET TUTARI

750,00 TL

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR LOGOSU BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



Tur Assist 2. El Otomobil Garantisi
MAPFRE | WARRANTY
 Your life. Our world

Arıza durumunda yapılacaklar:

Arızanın yanıtlanabilmesi için hasarın daha da ağırlaşmasını önlemek için [belirtilenleri ekleme alanları] derhal durdurulmalı ve [0212]315 01 51' den Tur Assist ile temas kurularak, bu telefona 7 gün/24 saat arayabilirsiniz.

Servis araması yapılmadan önce, servis istasyonuna telefonla ulaşarak gerekli olarak parça ve işçilik dahil olarak fiyatlandırılmış teklif [0212] 231 17 97'ye fakülte mail adresi veya warranty@turassist.com adresine mail atılmalıdır.

Tur Assist'e ulaştırılması zorunlu olan bilgiler:

1. Kullanıcının sürücü belge fotokopisi
2. Aracın plakası, gasi ve motor numarası
3. Arızanın arıza günündeki kilometresi
4. Servis istasyonunun Ünvanı, Telefonu, Adres, E-mail ve aracı kabul eden sorumlunun ismi.
5. Servis istasyonuna ait banka hesap numarası

Tur Assist servis istasyonuna:

- Mutabakat numarası ve ödeme garantisini muvafakatı
- Ya da bir red yazısı gönderilecektir.

Muvafakat halinde, servis istasyonuna:

Mutabakat kalınan miktarda ait Tur Assist adına düzenlenen [Tur Assist Yardım ve Servis Ltd. Şti., Halko Yeter Cad. Doğu İş Merkezi, No:12 K:4/09 Fulya-Şişli] İSTANBUL-Beşiktaş Kurumlar Vergi Dairesi: 867057420] faks veya mutabakat numarasıyla bir kete gönderilecektir.

Tur Assist banka transferiyle doğrudan servis istasyonuna ödeme yapacaktır. Önceden mutabakat numarası alınmamış olan durumlarda, Tur Assist hiçbir şekilde ödeme yükümlülüğü altına girmez.



Sertifika No:
Seri No: 1

Tur Assist 2. El Otomobil Garantisi
MAPFRE | WARRANTY
 Your life. Our world

Sayın TAH*****

2. el otomobil garantisi Warranty'ye hazırladınız.

Tur Assist'in sunduğu 2. el otomobil garantisi Warranty sayesinde karşılayabileceğiniz arıza durumlarında artık endişe etmenize gerek yok. Servis araması arıza sonrasında yer alan telefon numarasından çağrı merkezimize 24/7 yapılabiliyorsunuz.

Tur Assist tarafından işlenen ve ilerde verilebilecek kişisel bilgilerinizin toplanması, Tur Assist ile ilgili yapılacak diğer girişimler arasında, Tur Assist ve diğer firmaların derinleştirilmiş veri analizi programı ve uygulamaları aracılığıyla ve tarafınıza aklî bildirimlerdeki sonucunda da paylaşılmaz, işlenmesi ve Tur Assist ve bu firmaların şahıs veya şirket bilgilerini kabul etmesi.

İmza: TAH*****

2. El Otomobil Garanti Sertifikası

Sertifika Bilgileri	
Sertifika No	: 21.05.2020
Sertifika Başlangıç Tarihi	: 21.05.2020
Sertifika Bitiş Tarihi	: 19.08.2020
Sertifika Sahibi	: OTORAPOR MASLAK OTO EKSPERTİZ
Müşteri Bilgileri	
Sertifika Sahibi	: TAH*****
Araç Plaka No	: 34MP0736
Çap Telefonu	: 05*****
Sabit Telefon	:
Adres	:
İl	:
İlçe	:
T.C. Kimlik No	: 991*****



YAPILAN ÖDEME **750,00 TL**


İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANİTİLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

İŞ EMRİ NO: MSM207547
PLAKA NO: 34MP0736
ŞASE NO:



Bu rapor doğa dostu özet rapordur ve sadece sizin için önemli noktaları içerir. Detaylı raporu, diğer fotoğrafları, ekspertiz sözleşmesini, raporun orijinal olup olmadığını teyit etmek için, Otorapor Mobil uygulamasını android veya iPhone işletim sistemine sahip akıllı telefonunuza indirip bu sayfadaki karekodu okutarak indirebilir ve raporunuzu ömür boyu telefonunuzda saklayabilirsiniz. Bunun yanı sıra formenden raporunuzu mail adresinize gönderilmesini de isteyebilirsiniz.

Ayrıca otorapor.com sitemizden rapor iş emri numarası olan "MSM207547" kodu ile elinizdeki raporun değiştirilmemiş olduğunu teyit edebilirsiniz.



iPhone

Android



Bu rapor, MASLAK OTOMOBİL HİZM. TİC. LTD. ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.



İŞ EMRİ NO: MSM207547
PLAKA NO: 34MP0736
ŞASE NO: SALGA2FK7HA375012



OTO RAPOR GENEL EKSPERTİZ VE MUAYENE ŞARTLARI

1) TARAFLAR

OTORAPOR: Teknik Test ve Ölçüm Cihazlarıyla Donatılmış Oto Ekspertiz ve Bakım Muayene Servisi.

ARAÇ: Ekspertiz, bakım ve /veya muayenesinin yapılması için Otorapor'a getirilen motorlu taşıt.

MÜŞTERİ: Araç ekspertiz, bakım ve /veya muayenesinin yapılması için Otorapor'a getiren kişi. (Bu kişi araç sahibi olabileceği gibi, Aracı satın almadan ya da kiralamadan önce ekspertizini yaptırmak isteyen araç sahibi olmayan kişide olabilir).

TEKNİK(LER): Araca, ekspertiz, check-up, muayene ve /veya bakım yapan kişi /kişiler. Teknikerler, aracın oto ekspertiz raporunu çıkaran, tespit yapıp hazırlayan birinci derece sorumlu kişi /kişilerdir. Bu Genel Ekspertiz ve Muayene şartları; Teknikerler ile adı /adresi ön tarafta iş emrinde belirtilen Müşteri'nin getirdiği aracın bakımına, ekspertizine ve muayenesine ilişkin hükümleri düzenlenmektedir.

2) KONU

Otorapor, değeri 50.000-TL ve altındaki araçlar, kilometresi 100.000 ve alt olan araçlar ile 10 yaş ve altı araçlara aşağıda belirlenen şartlarda ekspertiz hizmeti vermekte olup, müşteri işbu sözleşmeyi imzalamakla Otorapor'un sunduğu hizmeti kabul ettiğini beyan etmektedir.

3) KABUL

Aracın Otorapor tarafından ekspertiz muayene edilmesinden evvel, Otorapor aracın durumuna göre aşağıdaki belgelerden birini tanzim etmesi şarttır. Aracın her parçası ve her kısmına ayrı rapor düzenlendiği için her rapora ayrı ayrı müşteri imzası alınmaz. İş emrine atılan imza tüm raporlar için geçerlidir. İş emri ile raporlar bir bütündür. Bu husus tüm raporların altından belirtilmiştir. Müşteribilgilendirilmiştir. Müşteri bunu gayri kabul rücu eder.

Teklif sipariş - Yapılması gereken işlemlerin detaylarıyla belirtildiği bir belge, işlem vekil aracılığı ile yapılıyorsa vekilliği gösteren belge,

İşlem araç sahibi olmayan müşteritarafındanyapılıyorsa araç sahibinin muvaffaka namesi taraflarca karşılıklı imzalanarak düzenlenir. Araca dosya iş emri açılarak; Araç tesliminden önce ve sonra araç fotoğraflar gerektiği takdirde araç içinden ve dışından çekilerek arşive konulur.

4) ARAÇ İÇİNDE BULUNAN EŞYALAR

Araç içinde hiçbir eşya bırakılmamış halde boş olarak Otorapor tarafından teslim alınmaktadır. Müşteriaracın içinde hiçbir özel ve araç ile ilgili olmayan eşya bulunmadığını peşinen kabul eder. İçindeki eşya ile araç Otorapor tarafından kabul edilmez.

Otorapor, araca takılı aksesuar ve cihazlar, şahsi eşyalar ve yakıt miktarından ancak bunların iş emri kabul esnasında kaydedilmiş olması halinde sorumludur.

5) TEKLİF

Müşteri'nin talep etmesi üzerine, aracın ekspertizi, bakım ve muayenesi için yapılacak işlemlerin bir keşif hazırlanır, bu keşif müşterinin arzusuna göre birkaç ayrı pakette (BRONZ, GÜMÜŞ, ALTIN gibi) müşteriye sunulur. Paket içerikleri www.otorapor.com sitesinde, aynı zamanda Teklif ekinde mevcut olup, Teklifin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu keşif ve paket içerikleri (ekspertiz, bakım ve muayene işlemleri) aracın durumunu, mevcut olan kilometresine göre, genel olarak tahmin edilmesine yönelik olabilir. Bu durum yapılan keşif ve müşterinin arzu ettiği paket geçerli olan fiyatlar üzerinden götürü



İŞ EMRİ NO: MSM207547
PLAKA NO: 34MP0736
ŞASE NO: SALGA2FK7HA375012



olarak fatura edilecektir. (KDV hariçtir.) Otorapor paketlerde her türlü değışiklik yapma hakkınaönceden haber vermeksizin sahiptir.Duyurular web sitesinden veya sosyal medya hesaplarından duyurulur.

6) İŞLERİN YAPIMI

- Aracın ekspertizi, bakım ve muayenesi müşteri tarafından istenilen paket içeriğı esas alınarak gerçekleştirilecektir. Ancak müşterinin isteğı doğrultusunda yapılacak ek hizmetler, müşterinin talep ettiğı paket içeriğinde yoksa, Oto raporu yapılacak işlemin meblağı müşteri tarafından talep etme hakkına sahiptir. Bu durumda Ek teklif formu düzenlenerek, müşteri talepleri işaretlenir, müşteri tarafından ayrıca imzalanarak, onaylanacaktır.

- Aracın ekspertiz, bakım ve muayenesi vb. gibi işler esnasında, Oto rapor alıcının, satıcının veya bu şahıslar tarafından görevlendirilen kişinin hiçbir müdahalesini kabul etmez.

- Raporlar sadece müşteriye veya müşterinin adına aracı getiren vekile teslim edilecektir.

- Ekspertiz yapılan aracın raporunun www.otorapor.com internet sitesinde ve üçüncü kişilere paylaşılmasına araç sahibi, alıcı ve/veya müşteri tarafından kabul etmektedir.

- Her bayi (franchise) ve teknikler kendi ekspertiz yaptığı araçlardan sorumludur. Hiçbir rapordan merkez sorumlu değildir.

7) TEKNİK ŞARTNAME - Oto raporun tespit ettiği hasarlar, aracın o anki durumunu ve teklifteki talepleri yansıtmakta olup, hasarın ne kadar bir masraf oluşturacağı ya da diğer hususlar Otorapor'un yükümlülüğü altındadır. Bilgiler ve veriler araç muayene, test ve ölçüm cihazlarının teknik verileridir.

- Otorapor'un araç hakkındaki tespitleri aracın o anki hali hazır durumu ile sınırlı olduğundan ileride oluşabilecek sorunlardan Oto rapor sorumlu değildir. Kilometrenin doğrulaması obd beyin test cihazının verileri doğrultusunda raporlanır. Kilometre bilgisi aracın kilometre saatinden okunmuş kilometre bilgisidir. Oto rapor, aracın kilometre saatindeki bilginin gerçeğı yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış, aldatıcı veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir. Kilometre ile ilgili görüş aracın resmi fenni muayene sonuçlarından gelen kilometre bilgileri, obd beyin test bilgileri, araç yıpranma durumu ve tekniklerin kendi şahsi görüşleri harmanlanarak verilen bilgidir. Kesin kilometre teyit değildir. Obd test cihazının okumadığı ve aracın beyin kayıtlarına geçmemiş kilometreler teyit edilemez. Chiptuning, ateşleme yazılımı, gaz tepkime artırıcı, şanzıman beyini update, modifikasyonlar garantimiz dışındadır. Araç güncel servis beyin update i almalıdır. Bu hususlar sorumluluğumuzda değildir. Ekspertizde bu noktalar kontrol edilmemektedir.

- Aracın ekspertiz, bakım ve muayenesi sonucunda verilen bilgiler ve veriler Otorapor'un analiz ve görüşüdür. Oto rapor, müşterinin seçimi doğrultusunda sadece belirlenen paket ve içeriğinde daha önceden belirlenmiş ve müşteri tarafından kabul edilmiş noktalarda inceleme yapar. Paket içeriğindeki bulunmaması nedeniyle kontrolü yapılmamış olan noktalar ile paket içeriğinde bulunan ancak hakkaniyet kurallarınca gerekli incelemelerin yapılmasına rağmen bulunması mümkün olmayan hasarlardan Oto rapor sorumlu değildir. Araç ekspertizi, motor sıcakken yapılmaktadır, motor soğukken tespit edilebilen arızalardan firmamız sorumlu değildir. Aracın hiçbir parçası sökülmeden, göz ve makine yardımıyla ekspertiz yapılmaktadır. Araç içerisinde veya iç parçalarda, kısımlarda bulunan hasarların ve masrafların tespit edilebilmesi için döşeme, kapak, kaplama vs parçaların sökülmesi Oto rapor'un sunmuş olduğu ekspertiz kapsamında değildir. Kaporta karoser kısmında değışen parça ve boya tespitinde kapı içi fitilleri, tavan döşemesi, airbag havayastığı kaplamaları, kap



İŞ EMRİ NO: MSM207547
PLAKA NO: 34MP0736
ŞASE NO: SALGA2FK7HA375012



iç kaporta bağlantı çekomastikleri sökülmesi veya kazınmasına taraflar izin vermiştir. Sökülerek tespit edilebilen parçalarda çıkabilecek hasarlardan ve masraflardan Oto rapor sorumlu değildir.

Bu ekspertiz raporu yapıldığı tarihten itibaren 12 saat geçerlidir. (Ancak aracın servisinde çıkışından itibaren hiç kilometre yapmamış olması gereklidir. Ekspertiz anlık hasar ve masrafların tespitidir. Araç kilometre yapmışsa tüm raporlar geçersizdir.)

Ekspertiz sonucu rapor edilen tüm veriler, ölçümler, tespitler, görüşler aracın iş emrinde belirtilen kilometre ve tarih aralığında geçerlidir. Bu tarih ve kilometre sonrası araçta yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartlarından oluşabilecek sıkıntılar, sürücü hataları, üretim hataları, kronik arızalar, üçüncü kişilerin araca verebileceği hasar, kaza kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlardan Oto rapor sorumlu değildir.

Oto rapor ekspertiz raporu sonuçları, aracın fenni muayenesi yerine geçmez. Resmi fenni muayenesinde başarılı olacağını da garanti etmez.

Test cihazlarına girmemiş araçlar sadece görsel olarak test edilmiş olup, test cihazı kullanılarak ortaya çıkabilecek hasar ve masrafların tespit edilememiş olmasından Oto rapor sorumlu değildir.

8-AÇIKLAMA

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur. Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruş ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur. Aracın yağ, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur. Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmış olmalıdır. Araç trafikte yolda test sürüşü yapılmamıştır. Trafikte yol testi ile tespit edilebilecek hatalar kapsam dışıdır.

9-YASAL UYARI

İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamandaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Oto rapor ancak bu şekilde detaylı bir muayene sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir. Ekspertiz aracın muayene edildiği gün ve saat için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun ekspertiz tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Oto rapor sorumlu değildir. Oto rapor tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez. Amortisör fonksiyonları (seçilmiş pakete göre değişkenlik gösterir) amortisör test cihazı kullanmadan sadece görsel olarak test edilmiş olup, Oto rapor ancak test cihazı kullanılarak ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir. Aracın motoruna ilişkin testler ve obdiagnose cihazı ile veya sair şekilde yapılan hasar tanı işlemleri (seçilmiş pakete göre değişkenlik gösterir) bu ekspertiz kapsamında değildir. Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Oto rapor'un sorumluluğunda değildir.

10) ANLAŞMAZLIKLAR

-Hasar bilgileri, 2003 yılından itibaren sigorta şirketleri tarafından yapılan kasko ve trafik sigortası hasar ödeme bilgileri ile sınırlıdır. Hizmetimizde sunulan sigorta geçmiş bilgileri tamamen 5664 ve TRAMER'e (SİGORTA BİLGİ MERKEZİ) gönderilen sigorta şirketlerinin kayıtlarına ve internet bilgilerine dayanmaktadır. Oto rapor ölçümleri, E-devlet sorgusu, vergi dairesi sorgusu, ogs/hgs/kgs, tramer sorgusu, diğer devlet sorgulama bilgilerine ve Otorapor'un ekspertiz raporuna dayanarak yapılacak ticaret işlemlerinin sorumluluğu Otorapor'a ait değildir. Geri ücret ödeme, tazminat ödeme vs. söz konusu değildir. Müşteri bunu gayri kabul rücu kabul etmiştir.



MSM207547

İŞ EMRİ NO:

34MP0736

PLAKA NO:

SALGA2FK7HA375012

ŞASE NO:

**14) GENEL EKSPERTİZ, BAKIM VE MUAYENE ŞARTLARI NÜSHALARI**

İşbu Genel Ekspertiz, Bakım ve Muayene Şartları, Taraflar'ın karşılıklı iradelerine uygun olarak, hiçbir baskı ve zorlama altında olmaksızın, mütevellit şekilde, ön tarafta belirtilen tarihte, tanzim edilmiş ve imza tarihinden ve araç giriş çıkış kilometresine kadar muteberdir. Müşteri araçla alakalı orijinal ruhsat, poliçe, raporlarının ibraz etmesi vb. evraklarının ibraz ederek, Oto raporundan incelenmesi imkânını sağlamaya mecburdur.

15) DELİL SÖZLEŞMESİ VE YETKİLİ MAHKEME

Bu Genel Ekspertiz, Bakım ve Muayene Şartları çerçevesinde Otorapor'un ticari defter ve kayıtları Taraflar arasında münhasır ve kesin delil teşkil edecektir. Müşteri tüm bu şartları kabul ettiğini gayri kabul rücu beyan eder. Oto rapor, paket ve içeriklerde her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İş bu sözleşme taraflar arasında ön tarafta yazıldığı tarihte imzalanmıştır.

Araçın her parçası her kısmı için ayrı rapor düzenlendiği için her rapora ayrı ayrı müşteri imzası alınmaz. İş emrine ön tarafta atılan imza tüm raporlar için geçerlidir. Bu husus diğer tüm raporlarında belirtilmiştir. Müşteri bunu gayri kabul rücu eder.

İş bu ekspertiz raporuna istinaden açılacak her türlü dava, icra takibi ve diğer hukuki durumlarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve icra dairelerinin yetkili olduğunu müşteri gayri kabili rücu olmak üzere kabul eder. Bu durum yetki sözleşmesidir.

